


# SOLIDOME dūmų šalinimo pavaros montavimo instrukcija




SA MINI+ 24V / 48V



Traversas




Sraigtas DIN 7504 K 6,3x60




Sraigtas DIN 7504 K 6,3x19






Sraigtas DIN 7504 N-H 4,8x16




Pavara









24V / 48V

Laido schema	Spalva	Atidaryti	Uždaryti
	Rudas	+	-
	Mėlynas	-	+

