


SOLIDOME dūmų šalinimo pavaros montavimo instrukcija


SA POWER SINGLE 24V / 48V



Traversas




Sraigtas DIN 7504K 6,3x60





Pavara




Sraigtas DIN 7504K 6,3x19






a = a

Z









Hængsel
Hinge
Charnier
Sarana

Label 111374_A

Nurodoma vyrių pusė



4x A

Laido schema	Spalva	Atidaryti	Uždaryti
	Rudas	+	-
	Mėlynas	-	+

